



通讯地址: 安徽省芜湖市经济技术开发区
邮编: 241000

400-8899-315 24h 免长途
www.midea.com

HOOD INSTRUCTION

美的吸油烟机 使用说明书

CXW-200-DT309 | CXW-200-DT328
CXW-200-DT35B | CXW-200-AT9013-P
CXW-200-AT9012-S | CXW-200-TT9012-G
CXW-200-TT9015-G | CXW-200-AT7512-P
CXW-200-TT9013-S



保修卡

用户姓名	电话
通讯地址	邮编
产品型号	产品条码
购买时间	发票号码
购买商店	

维修记录

日期	故障内容	处理内容	维修单位名称	电话	维修员签名
此保修卡请妥善保管，购买者不必将卡带回本公司 维修时请携带此卡及有效发票正本					

产品安装服务卡 (结算联)

日期: 年 月 日

产品信息

产品名称及型号: 产品购买日期:

机身条码:

服务单位信息


名称(盖章):
电话: 安装人员签名:

用户信息

用户名: 家庭住址:
联系电话: 用户签名:

附件清单


① 烟机主机	1
② 排烟管组件	1
③ 排烟管固定圈	1
④ 止回阀组件	1
⑤ 止回阀密封垫	1
⑥ 机器挂板	1
⑦ 装饰罩挂板	1
⑧ 油杯	1
⑨ M5×16十字槽沉头木螺钉	1
⑩ ST4.2×16自攻螺钉	4
⑪ M5×50十字槽沉头木螺钉	6
⑫ 塑料膨胀管	6
⑬ ST4.2×9.5自攻螺钉	2



安装指引


1 确定位置 (单位: mm)

吸油烟机应水平安装于灶具上方, 底距灶台参考高度650mm~750mm
可调节角度: 仰角: 0°~30°; 侧倾: 0°~15°; 倾斜: 0°~30°



2 安装挂板 (单位: mm)

按图所示在墙面上相应位置钻出直径为8mm、深度为50~60mm的孔, 将塑料膨胀管插入孔内, 再用随机配备的M5×50沉头木螺钉将其固定。
注: 安装挂板按图示实际选择安装



3 安装止回阀及排烟管组件


1. 用随机配备的ST4.2×16自攻螺钉将止回阀组件及底板固定在机体出口位置上。
2. 将排烟管及圆圈套在排烟管组件接头上, 将排烟管接头一端放置在止回阀出口上, 顺时针旋转固定圈, 形成止回阀。止回阀固定在止回阀上; 再将排烟管的另一端引至室外或者公共烟道中。
注: 若排烟管长度过长, 需将过长的烟管恢复至收窄状态并用胶带缠绕固定。

日常保养


表面清洁

1. 建议每次烹饪后用布或沾有中性清洁剂的湿巾清洁机体内外表面, 不要用清洁球、刷子、粗布, 以免划伤机器表面。

2. 在油杯未满前, 请及时清除杯内积油, 否则可能外溢滴落灶台。
安装: 将油杯卡扣放入进风罩上的卡座内, 按照油杯底部“箭”指示方向旋转, 卡扣即可;
拆卸: 双手握住油杯组件外缘, 按照油杯底部“松”指示方向旋转, 直至油杯卡扣与卡座脱离, 即可取出。



3. 建议每半个月清洗一次进风罩, 最长不超过一个月。
清洁方法: 拆下进风罩固定螺钉, 取下进风罩, 放入带中性洗涤剂的温水中浸泡, 使用软刷清洗干净后晾干, 装好即可。



产品参数

产品型号	AT9013-P TT9015-G DT309 DT328 DT35B AT9012-S TT9012-G AT7512-P
使用电压	220V±50Hz
风机数	单风机
最大抽吸功率 (W)	12V=1.5W × 2
排烟管外径 (mm)	Ø190
能效等级	一级
电机输入功率 (W)	200
额定功率 (W)	203

产品型号	AT9012-S AT9013-P DT309 DT328 AT7512-P TT9012-G TT9015-G TT9013-S
待机功耗 (W)	N/A ≈2.0 N/A N/A N/A
关机功耗 (W)	≤1.0 N/A ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0
风量 (m³/min)	17.5 17.5 16.5 16 17.5
净重(kg)	24 24 22 25 25
机体尺寸 长x宽x高 (mm)	896x530x566 750x500x559 896x535x566


1. 噪声: 为A计权平均值;
2. 风量: 实测值与明示值允差不应超过明示值的-10%;
3. 净重: 指吸油烟机本身重量加上随机吸油烟机安装、使用的有关附件, 包括挂板、止回阀、排烟管、螺钉等;
4. DT35B、TT9012-G炒功能: 行爆炒功能时, 风量为18.5m³/min。

日常保养

内部清洁

清洗叶轮及蜗壳, 需由专业人员完成
安全警告

1. 首先, 拔下电源插头, 拆下装饰罩固定螺钉
2. 取下装饰罩
3. 拆下机架板上的螺钉, 拆下机架盖板
4. 拆下机架上固定整流板的螺钉, 取下整流板
5. 拆下蜗壳上固定进风圈的螺钉, 旋转进风圈至平行位置, 取下进风圈
6. 按指示方向, 将锁紧螺钉逆时针旋松, 沿电机轴方向取下蜗壳
7. 用软刷蘸中性清洁剂将叶轮及蜗壳内外清洗干净, 最后依拆卸的相反次序安装好



中国(RoHS)

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素	零部件名称	中国RoHS管控物质或元素
导流板组件	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)	叶轮组件	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)
进风罩组件	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)	止回阀组件	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)
顶盖/装饰罩	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)	排烟管组件	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)
开关组件	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)	水杯组件	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)
接线盒组件	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)	玻璃	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)
电源线/电源线	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)	玻璃灯	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)
底壳发泡圈组件	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)	玻璃板	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)
扇叶组件/机架组件	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)	螺钉	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)
电气组件	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)	附件	铅(Pb) 锡(Sn) 铁(Fe) 钒(V) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W) 钛(Ti) 钼(Mo) 钨(W)

备注

1. 本表根据GB/T 17621-2008制定;
2. 本表仅适用于我公司生产的家用吸油烟机;
3. 表中所列含有害物质形同GB/T 26072-2007规定的限量要求以下;
4. 表上所列的所含物质部分项目不属RoHS禁用物质;
5. 本产品在正常使用情况下, 环保使用期限为15年, 建议使用一定年限后更换新机。

异常处理

安全方面注意事项

安全警告

1. 禁止用火直接烘烤吸油烟机;
2. 在密封性的建筑物中使用吸油烟机或当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时, 房间必须通风良好;
3. 如果未按说明书规定的方法清洗, 吸油烟机有起火的危险;
4. 严禁改装产品, 电源软线不得自行更换和改制;
5. 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

所列异常可尝试自行排除解决
若仍无法解决, 需联系客服由专业人士维修处理:

400-8899-315 24h 免长途

保修须知

1. 为确保您的利益, 请妥善保管有效的购买及保修凭证以作保修之用

2. 凡购买我公司生产的产品, 如产品质量问题发生故障, 可凭有效购买证明到指定的特约维修部进行维修, 整机保修五年(易损件保修半年, 如油杯、管道、滤网、灯管等), 包修期限内免费维修。(以机器证书记载日期起计算)

3. 在下列情况下, 我公司不负责产品“三包”维修服务, 但仍为您提供收费服务
- 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品
- 非我公司特约服务人员安装或维修造成损坏的产品
- 没有有效购机证明的产品
- 购机时间超过规定期限的产品
- 由于油烟机不启动或输出正常电压范围(190~243)V.c, 或电源线路安装不符合国家电气安装规范而造成损坏的产品
- 本公司降价销售或在安装服务卡和机身已印上“等外品”、“处理品”字样的产品
- 不能拆卸的自然灾害造成损坏的产品
- 超过规定包修期限的产品
- 说明书中规定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品

4. 如有合理服务需求但特约维修部不能解决时, 或您对特约维修部的服务不满意时, 请您立即致电或来函我公司售后服务中心, 我们将竭诚为您服务