



通讯地址:安徽省芜湖市经济技术开发区
 邮政编码:241000
 400-8899-315 **24h** 服务热线
 www.midea.com

HOOD INSTRUCTION

美的吸油烟机 使用说明书

CXW-230-TT9032-SR
 CXW-230-TT9038-SR
 CXW-230-TT9052-SR



预约安装请致电 400-8899-315 **24h** 服务热线 **免长途** **使用篇**

首次使用 通电后可操作使用

时钟设置需在待机状态下操作 短按 0.5秒 长按 3秒

TT9032-SR/TT9038-SR/TT9052-SR

功能	操作	说明
照明	短按灯开关	短按灯开关
时钟	短按时钟	短按时钟
蒸汽洗	长按开始	长按+2次短按取消指示灯提醒
档位显示	短按	档位显示 1,2,3,9(档) 延时显示 3:00(倒计时) 蒸汽洗 3:00(清洗) 9时5分(档位) 3:00(风干分钟) 累计时 00:00(分钟) 电机每工作3小时,再次选择 指示灯点亮1格, 指示灯点亮2格, 蒸汽洗需待风干, 提醒用户清洗滤网。
爆炒	短按	短按爆炒
风速	短按	短按风速
电源	短按	短按电源

(注:同时按下时钟和电源键,可以开启/关闭时钟显示)

日常保养

表面清洁

- 对吸油烟机表面及滤网经常清洁,不要使用清洁球、刷子、粗布,以免划伤机器表面
- 油杯滤网可拆卸时,请及时清除积油,否则可能外溢滴漏灶台
- 建议每半个月清洗一次过滤网,最长不超过一个月。清洗方法:按照冷凝板及滤网拆卸指引,拆下冷凝板和滤网,将滤网放入中性洗涤剂的温水中浸泡,使用软刷清洗干净后晾干,装好即可

蒸汽洗 (机器内部清洁)

- 指示灯闪烁,提示需要蒸汽洗
- 取出油杯
- 取出油杯
- 取出油杯
- 取出油杯
- 取出油杯
- 取出油杯

蒸汽洗过程: 开始 → 清洗 → 风干 → 结束

1. 取消蒸汽洗提醒 (不清洗): 长按3秒+2次短按 快速至结束

2. 快速或提前结束 (清洗中): 短按 快速至下一步

注意: 蒸汽洗过程中,请勿接触装饰表面,以免烫伤

日常保养

内部清洁

安全警告

清洗叶轮及滤网,需由专业人员完成

冷凝板及滤网拆卸指引

- 首先,按下电源插头,拆下机器并放置在可靠位置,拆下装饰罩固定螺钉
- 取下装饰罩
- 拆下机盖盖上的螺钉,拆下机盖盖板
- 拆下蜗壳上固定进风罩及进风罩的螺钉,取下进风罩
- 按指示方向,将蜗壳螺母拧下,沿电机轴方向取下叶轮
- 用软刷沾中性清洁剂将叶轮及蜗壳内外清洗干净,最后依拆卸的相反次序安装好

拆卸冷凝板示意图

- 双手扶住冷凝板,同时左右卡座按钮,打开冷凝板
- 冷凝板打开后,双手扶住冷凝板沿水平方向取出

拆卸滤网示意图

- 手扶住滤网,用十字螺丝刀向上 滤网左右两个磁扣,打开滤网
- 滤网打开后,双手扶住滤网沿水平方向取出

异常处理

照明灯不亮, 风机不转	- 拔下再重新插好电源插头
漏油	- 油杯未安装, 安装油杯 - 油杯已满, 清除积油 - 内部长期未清洗油路堵塞 需专业人员拆洗油烟机
排烟效果差	- 避免开门开窗过多 - 调节至最高转速
蒸汽洗故障, 显示屏显示E4	- 蒸汽洗缺水, 向水杯中加水 - 过滤网堵塞, 更换过滤网

该产品符合下列国家标准

GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求》
 GB 4706.28 《家用和类似用途电器的安全 吸烟机的特殊要求》
 GB/T 17713 《吸烟机》
 GB 19606 《家用和类似用途电器噪声限值》
 GB 29539 《吸烟机能效限定值及能效等级》

400-8899-315 **24h** 服务热线 **免长途**

详细说明书 请扫二维码

芜湖美的厨房电器制造有限公司

产品安装服务卡 (结算联)

日期: 年 月 日

保修卡

维修时请出具发票

用户姓名: _____ 电话: _____ 邮编: _____

通讯地址: _____ 产品条码: _____

产品型号: _____ 发票号码: _____

购买时间: _____

购买商店: _____

维修记录

日期	故障内容	处理内容	维修单位名称	电话	维修员姓名

此保修卡请妥善保管, 购买者不必将卡带回本公司
 维修时请携带此卡及有效发票正本

产品信息

产品名称及型号: _____ 产品购买日期: _____

机身条码: _____

服务单位信息

名称 (盖章): _____

电话: _____ 安装人员签名: _____

用户信息

用户姓名: _____ 家庭住址: _____

联系电话: _____ 用户签名: _____

附件清单

① 烟机主机 1
 ② 冷凝板 1
 ③ 油杯 1
 ④ 排烟管 1
 ⑤ 排烟管固定圈 1
 ⑥ 止回阀 1
 ⑦ 止回阀密封圈 1
 ⑧ 机体挂板 1
 ⑨ 装饰罩挂板 1
 ⑩ 过滤棉 5
 ⑪ ST4.2×9.5自攻螺钉 2
 ⑫ 塑料膨胀管 6
 ⑬ M5×16自攻螺钉 1
 ⑭ ST4.2×16自攻螺钉 4
 ⑮ M5×50十字槽沉头木螺钉 6
 ⑯ 水杯 1

安装指引

1 确定位置 (单位: mm)

吸烟机应水平安装在灶具上方, 底部距灶台参考高度650mm~750mm

2 安装挂板 (单位: mm)

按照下图所示在墙壁相应位置钻出直径为8mm、深度为50~60mm的孔, 将塑料膨胀管压入孔内, 再用随机配备的M5×50沉头木螺钉将挂板可靠固定。

注: 装饰罩挂板按照实际需要选择安装

3 安装止回阀及排烟管组件

- 用随机配送的ST4.2×16自攻螺钉将止回阀组件及密封垫圈安装在排烟管组件接头上, 将排烟管接头一端放置在止回阀出口上, 顺时针旋转固定圈, 即将排烟管固定在止回阀上; 再将排烟管的另一端引至室外或者公共烟道中
- 若排烟管过长, 需将过长的排烟管恢复至收缩状态并用胶布缠绕固定

产品参数

产品型号	TT9052-SR	TT9032-SR	TT9038-SR
使用电源	220V~50Hz	最大静压 (Pa)	340
风机数	单风机	噪声 [dB(A)]	69
电机输入功率 (W)	230	能效等级	一级
最大额定功率 (W)	12V~1.5W x 2	全压效率 (%)	≥23
额定功率 (W)	1720	关机功率 (W)	N/A
排烟管外径 (mm)	Φ190	待机功率 (W)	≈2.0
风量 (m³/min)	18	气静压降低 (%)	≥96
风压 (Pa)	280	油烟分离度 (%)	≥85
产品型号	TT9052-SR	TT9032-SR	TT9038-SR
净重(kg)	31		29
机体尺寸 长x宽x高 (mm)	896x534x762		896x534x692

- 噪声: 为A计权声功率级。
- 风量: 实测值与标示值的允差不应超过标示值的-10%。
- 净重: 指吸油烟机自身重量加上与吸油烟机安装、使用有关的附件, 包括挂板、止回阀、排烟管、螺钉等。
- 能效功能: 运行待机功能时, 风量可达20m³/min。

中国 (RoHS)

零部件名称	中国RoHS管控物质元素	零部件名称	中国RoHS管控物质元素
铅	镉	汞	六价铬
导线板组件	○	叶轮组件	○
油杯组件	○	叶轮螺母	○
冷凝板组件	○	止回阀组件	○
进风罩/过滤网	○	止回阀密封圈	○
装饰罩/装饰罩	○	排烟管组件	○
开关组件	○	水杯	○
接线盒组件	○	喷嘴	○
电源线	○	照明灯	○
连接件/电源线	○	玻璃面板	○
蒸汽发生器组件	○	WiFi模块组件	○
箱体组件/机壳组件	○	螺钉	○
纸壳组件	○	附件	○
电机	○	布棉圈	○

- 备注
- 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 - : 表示该零部件在该部件所有材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 - X: 表示该零部件在该部件的某一材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 - 以上零部件包含的附件包含不同产品型号/规格不同。
 - 本产品正常使用条件下, 环保使用期限为15年, 建议使用一年后进行更换。

保修须知

- 为确保您的利益, 请妥善保管有效的购买及保修凭证以作保修之用
- 凡购买我公司产品的用户, 如产品质量问题发生故障, 可凭有效购买证明到指定的特约服务部进行维修, 整机保修五年 (显示屏保修半年, 如油杯、烟管、滤网、白炽灯等), 包修期限内免费维修 (以购买证明开具日期起计算)
- 下述情况下, 我公司不负责产品“三包”维修服务, 但仍为您提供收费服务
 - 因用户使用不当造成损坏的产品
 - 非我公司特约服务人员安装或维修造成损坏的产品
 - 没有有效购买证明的产品
 - 购机证明涂改的产品
 - 安装服务卡上登记的产品型号、机身编号与所维修产品的产品型号、机身编号不符的产品
 - 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198~243)V a.c., 或电路线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品
 - 公司销售人员在安装服务卡和机身上已印上“等外品”、“处理品”字样的产品
 - 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品
 - 超过规定保修期限的产品
 - 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品
- 如有合理服务需求但特约服务部不能解决时, 或您对特约服务部的服务不满意时, 请您立即致电或来我公司售后服务中心, 我们将竭诚为您服务