

HOOD INSTRUCTION

美的吸油烟机 使用说明书

CXW-200-AT9010-S




预约安装请致电 400-8899-315

24h 服务热线 免长途

使用篇

首次使用 通电后可操作使用



AT9010-S



灯开关 高速切换 低速切换 关机

1	装好油杯，所有按键应处于自由位置，并将电源插头插入插座。	
2	按下该键，照明灯亮，再次按压该键使之弹起，照明灯熄灭。	照明
3	按下该键，电机快速转动。	快速
4	按下该键，电机慢速转动。	慢速
5	在快速或慢速状态下，按下该键，吸油烟机电机停止运行。	开关

① 烟机主机	1
② 油杯	1
③ 排烟管	1
④ 机体挂板	1
⑤ 塑料膨胀管	4
⑥ 排烟管密封铝箔胶带	1
⑦ M5X50扁圆头自攻螺钉	4
⑧ M5X25扁圆头螺钉	1
⑨ ST3.9X12自攻螺钉	2
⑩ M5X18扁头三角牙机丝螺钉	5
⑪ 止回阀密封垫	1
⑫ 止回阀	1
⑬ 使用说明书	1




开箱后请仔细对照装箱清单核实，如有缺少或损坏，请尽快与经销商联系，或直接与公司客户服务部联系。

安装指引

① 确定位置


吸油烟机应水平安装于灶具上方，底部距灶台参考高度650mm-700mm



排烟管走橱柜安装示意图

② 安装挂板

按照下图所示在墙壁相应位置钻出直径为10mm、深度为50-60mm的孔，将塑料膨胀管压入孔内，再用随机配备的M5×50扁圆头自攻螺钉将挂板可靠固定。



③ 安装止回阀及排烟管组件

1. 用随机配送的5颗M5X18扁头三角牙机丝螺钉将止回阀组件及密封垫固定在机体出风口位置上。
2. 排烟管组件的一端装入止回阀出风口内，用2颗ST3.9X12的自攻螺钉将排烟管固定在止回阀上，然后用铝箔胶带密封连接处(铝箔胶带必须紧贴并完全包住止回阀、尽量没有气泡)，再将排烟管组件的另一端引到室外或公共烟道。

注意：若铝箔烟管过长，需要把过长的烟管恢复至收缩状态并用胶布缠绕固定。



日常保养

使用篇


表面清洁

1. 建议每次烹饪后用干布或沾有中性清洁剂的湿布清洁机体内外表面,不要使用清洁球、刷子、粗布,以免划伤机器表面。

2. 在油杯未满前,请及时清除杯内积油,否则可能外溢滴落灶台。


安装: 将油杯卡扣伸入进风罩上的卡座内,按照油杯底部“紧”指示方向旋转,卡牢即可

拆卸: 双手握住油杯组件外缘,按照油杯底部“松”指示方向旋转,直至油杯卡扣与卡座脱离,即可取出



3. 建议每半个月清洗一次进风罩,最长不超过一个月。

清洁方法: 拧下进风罩固定螺钉,取下进风罩,放入带中性洗涤剂的温水中浸泡,使用软刷清洗干净后晾干,装好即可。



日常保养

使用篇


内部清洁

清洗叶轮、蜗壳,
需由专业人员完成




安全警告


1 拔下电源线插头,取下油杯,然后整机取下




2 先拆装饰罩,再拆机架盖板。 3 拆下进风圈



4 按指示方向把叶轮锁母旋下,沿电机轴方向取出叶轮



5 用软刷沾中性清洁剂将叶轮、蜗壳清洗干净,最后依拆卸的相反次序安装好



产品参数

产品型号	AT9010-S	产品型号	AT9010-S
使用电源	220V~/50Hz	全压效率 (%)	≥19
风机数	单风机	风压 (Pa)	≥220
最大照明功率 (W)	12V=1.5Wx2	最大静压 (Pa)	320
排烟管外径 (mm)	Ø190	噪声【dB(A)】	70
能效等级	三级	待机功率 (W)	N/A
电机输入功率 (W)	200	关机功率 (W)	≤1.0
额定功率 (W)	203	风量 (m ³ /min)	17
待机功率 (W)	N/A	净重(kg)	16.5
气味降低度 (%)	≥96	机体尺寸 长x宽x高 (mm)	895X505X700
油脂分离度 (%)	≥84		

- 注：1.噪声：70为A计权声功率级，声压级噪声值为56dB；
 2.风量：实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%；
 3.净重：指吸油烟机自身重量加上与吸油烟机安装、使用有关的附件，包括挂板、排烟管、螺钉等。

中国(RoHS)

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素						零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
导流板组件	×	○	○	○	○	○	电机	○	○	○	×	○	○
油杯组件	○	○	○	○	○	○	叶轮组件	×	○	×	○	○	○
冷凝板组件	×	○	○	○	○	○	叶轮锁母	○	○	○	○	○	○
进风罩/过滤网	○	○	○	×	○	○	止回阀组件	○	○	○	○	○	○
顶板/装饰罩	○	○	○	○	○	○	止回阀密封圈	○	○	○	○	○	○
开关组件	×	○	○	×	×	×	排烟管组件	×	○	○	○	○	×
接线盒组件	×	○	○	○	○	○	照明灯	×	○	○	×	○	×
电器罩	○	○	○	○	○	○	玻璃面板	○	○	○	○	○	○
连接线/电源线	○	○	○	○	○	○	螺钉	○	○	○	×	○	○
箱体组件/机架组件	○	○	○	○	○	○	附件	○	○	○	×	○	○
蜗壳组件	○	○	○	○	○	○							

备注

1. 本表格依据SJ/T 11364的规定编制；
2. ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；
3. ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求；
4. 以上清单中所包含的部件依据不同产品型号略有不同；
5. 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，建议使用一定年限后更换新机。

保修须知

1. 为确保您的利益，请妥善保管有效的购买及保修凭证以作保修之用
2. 凡购买我公司产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购买证明到指定的特约服务部进行维修，整机包修五年(易损件包修半年，如油杯、烟管、滤网、白炽灯等)，包修期限内免费维修(以购机证明开具日期计算)。
3. 下述情况下，我公司不负责生产品‘三包’维修服务，但仍为您提供收费服务
 - 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品
 - 非我公司特约服务人员安装或维修造成的损坏的产品
 - 没有有效购机证明的产品
 - 购机证明经涂改的产品
 - 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品
 - 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198-243)Va.c.,或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品
 - 公司降价销售或在安装服务卡和机身上已印上‘等外品’、‘处理品’字样的产品
 - 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品
 - 超过规定保修期限的产品
 - 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品
4. 如有合理服务需求但特约服务部不能解决时，或您对特约服务部的服务不满意时，请您立即致电或来函我公司售后服务中心，我们将热诚为您服务

芜湖美的厨房电器制造有限公司

产品安装服务卡（结算联）

日期： 年 月 日

产品信息

产品名称及型号： 产品购买日期：

机身条码：

服务单位信息

名称（盖章）：

电话： 安装人员签名：

用户信息

用户姓名： 家庭住址：

联系电话： 用户签名：

保修卡

保修卡

修理时需出具发票

用户姓名	电话	邮编
通讯地址	产品条码	
产品型号	发票号码	
购买时间		
购买商店		

维修记录

日期	故障内容	处理内容	维修单位名称	电话	维修员签名

此保修卡请妥善保管，购买者不必将卡寄回本公司
维修时请携带此证及有效发票正本



异常处理

照明灯不亮，风机不转 - 拔下再重新插好电源插头

漏油

- 油杯未安装，安装油杯
- 油杯已满，清除积油
- 内部长期未清洁油路堵塞需专业人员拆洗烟机

排烟效果差

- 避免开门开窗过多
- 调节至最高转速

所列异常可尝试自行排除解决

若仍无法解决，需联系客服由专业人士维修处理：



400-8899-315

24h 服务热线 免长途

安全方面注意事项



使用篇

1. 禁止用炉火直接烘烤吸油烟机；
2. 在密封性良好的建筑物中使用吸油烟机或当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好；
3. 如果未按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险；
4. 严禁改装本产品，电源软线不得自行更换和改制；
5. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

该产品符合下列国家标准

- GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
- GB 4706.28 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》
- GB/T 17713 《吸油烟机》
- GB 19606 《家用和类似用途电器噪声限值》
- GB 29539 《吸油烟机能效限定值及能效等级》

详细说明书
请扫二维码



通讯地址：安徽省芜湖市经济技术开发区
邮政编码：241000



400-8899-315

24h 服务热线 免长途



www.midea.com